





*La estación de Maasim, totalmente destrozada por la furia del tifón.*



**LOS DESTROZOS CAUSADOS POR EL PASADO TIFÓN EN LA LINEA FERROVIARIA DEL CENTRO DE LUZON.**



*El Gerente General de la compañía, Sr. José Paez, con el Jeje Ingeniero-Mecánico, Sr. Icasiano y el Superintendente de la División de Transportes, Sr. Wright, inspeccionando los daños causados por la gran avenida producida por el baguío.*

*Otra vista de una de las varias líneas que quedaron interrumpidas; en la fotografía se ve una de las máquinas que tuvieron que aguardar a que se arreglara la vía.*

*La línea entre San Miguel y Pimambaran, cuyos rieles quedaron separados por la fuerza del agua.*

